




KURODA, S.A DE C.V.
 NICOLÁS BRAVO Y J. JOSÉ RÍOS S/N
 COL. JORGE ALMADA, C.P. 80200
 RFC: KUR710801793

ORDEN DE COMPRA

00128

PROVEEDOR KARBO MONTACARGAS S DE RL DE CV FECHA 10/04/2018

CLIENTE _____ PARA USO EN TIENDA USARSE EN UNIDAD C-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	SERVICIO AFINACION MAYOR		\$ 2721.00
			
			IVA
		TOTAL	\$ 3156.36

Herminio B
 SOLICITO

 AUTORIZO

 RECIBIO



KARGO MONTACARGAS S DE RL DE CV

RFC: KMO040517P6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80140
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha: 10/4/2018 16:38:09

Datos del cliente

Cliente: KURODA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: KUR710801793
Domicilio: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS No. S/N, JORGE ALMADA, C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 10 rows of items including oil, filters, and maintenance services.

Importe con letra: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (2,721.00, 435.36, 3,156.36).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402945629
Folio fiscal: 532A8506-F6D2-48A1-AGA3-8B3AB494B9B8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 10 2018 - 17:38:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ecVPXxHjzIm63JfP2GKhSvZDlgoiULmXIlUReWvo+50UGVYNNW2L634M2LTgysVT2OdCoasB4ry3A6UOBjOmmI8
CHgHjVe/fSDJevqGi8wQs2pgCsryJo2vUrqz+qkzLog4ulAG9avzi3k/fA2uOzyJYqUTwb32Vj1DZFLnx642t
Mg19XFpS0WwO8vHY+uhvc7v5rGX/CjtodAZ5SprA15b9lqmiloixKHtvUDZ2RTWiq4vTzewvBuoj2kukknDORI
tqL1INIOXpyrXG4qibyQbeHdvB/mriH3lftqs9xzlelZDt5m7qR6NkKvh0h88epGJ.CuxeQHD5QRvV9tjwJg==

Sello del SAT


oumeOOoEmJBbVIVORkPzCnkravnqLYy37L4ccrN2DpxuJvwp4vz+ziwRuXISga65rNGioBCE9275apoY
cu7FTbvB0XrZi6SNFVvuK6IRGa+NnV2/v648FawUpxlpnsLaecNrpCKEkrvve/Oeace9KuEXuiliAQ
RT2ufIkqXAI0OoFVgh4BWij/s8jmufUyfHrEX/IKHOcKOrlaqh/Di+mED3IWESxEXH8cE1XImOhWfkl99
9d0CXIn8Hhph3qANGSfgm4EQN5xj44s4Qapu5cP56YKo2rlxweioaBhJlYqWHLcNEkRVjoiA1mvE5404
8jZzTjZ07Sape/osOduawA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|532A8506-F6D2-48A1-A6A3-8B3AB494B9B8|2018-04-10T17:38:14|MAS0810247C0|ecVP
XxHjzIm63JfP2GKhSvZDlgoiULmXIlUReWvo+50UGVYNNW2L634M2LTgysVT2OdCoasB4ry3A6UOBjOmm
I8CHgHjVe/fSDJevqGi8wQs2pgCsryJo2vUrqz+qkzLog4ulAG9avzi3k/fA2uOzyJYqUTwb32Vj1DZ
FLnx642tMg19XFpS0WwO8vHY+uhvc7v5rGX/CjtodAZ5SprA15b9lqmiloixKHtvUDZ2RTWiq4vTzewv
Buoj2kukknDORItqL1INIOXpyrXG4qibyQbeHdvB/mriH3lftqs9xzlelZDt5m7qR6NkKvh0h88epGJ
CuxeQHD5QRvV9tjwJg==|00001000000404486074||



KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 7606170



REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

No. FOLIO **Nº 8040**

FECHA 10/04/19

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE Kurado Palmido
DOMICILIO _____

HORA DE REPORTE

HRA. ENTRADA: 10:15

HRA. SALIDA: 12:40

DATOS DEL EQUIPO

MARCA Clark HRS. 10207

TIPO DE SERVICIO

MODELO CG255 SERIE _____ PROX. SERV. 10407

PREVENTIVO CORRECTIVO _____

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

SEÑALE CON UNA X SEGÚN SEA

SEÑALE CON UNA X SEGÚN SEA	CANT	DESCRIPCION	NO PARTE	PRECIO
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	5	litros Aceite	20W50	70
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN TRANSMISION	4	bujías	66	30
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN DIFERENCIAL	1	Filtro Aceite	CG255400	
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	1	Carbu Clean		
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE LIQUIDOS DE FRENO	1	Filtro Aceite	B421	
<input checked="" type="checkbox"/> BIRLOS O TUERCAS DE RUEDA	1	Grasa Torre		
<input checked="" type="checkbox"/> TERMINALES DE BATERIA	1	Grasa cadenas		
<input checked="" type="checkbox"/> NIVEL DE AGUA A RADIADOR	1	M/O		
<input checked="" type="checkbox"/> HUMO (1 NEGRO / 2 AZUL)	1	Filtro Gas	F01-08	
<input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
<input checked="" type="checkbox"/> JUEGO EN TORRE O PORTABULTO				
<input checked="" type="checkbox"/> ESTROBO		M.O		1300
<input checked="" type="checkbox"/> FUGAS				
<u>1425</u> <input checked="" type="checkbox"/> CARGA ALTERNADOR				
<input checked="" type="checkbox"/> BANDAS				
<input checked="" type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS				
<input checked="" type="checkbox"/> TRASERAS				
<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA REVERSA				
<input checked="" type="checkbox"/> CLAXON O BOCINA				

OBSERVACIONES conexión Rapida con leve fuga de Gas
y manguera Gas en mal estado

REALIZO

RECIBE

Jorge A. Perez

Javier Hdez.S.

NOMBRE Y FIRMA