

KARGO

KARGO MONTACARGAS S DE RL DE CV

RFC: KMO040517P6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80140
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesForma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso MexicanoFolio: CFDI - 1293
Fecha: 10/4/2018 16:43:56

Datos del cliente

Cliente: KURODA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: KUR710801793
Domicilio: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS No. S/N, JORGE ALMADA, C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	LITRO	LTR - Litro	15121501 - Aceite motor	ACEITE PARA MOTOR 20W50 VALVOLINE	70.00	0.00	002 - IVA - 56.00	350.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE BALWIN B37 MANO DE OBRA	185.00	0.00	002 - IVA - 29.60	185.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	TOYOTA 7FGU25 63224 (16,993 HRS) CEDIS PALMITO	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra:
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.Subtotal: 835.00
Impuestos Traslados: 133.60
Total: 968.60CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor: 00001000000402945629
Folio fiscal: 248E1E6A-41B6-492E-AFE8-5B41F53FEC7B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 10 2018 - 17:43:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


VSt5gmJf/eRsJxrpME/+BaMYr6TJ9szSmn+0tNbgd66jLdJvOWHJ0oF/oEznHMrOxMmaShC980ul+Tuqzixxuv
Kdy5sFFS/JB81MVHX6zvhrfWgPvN5klpG7uhDNdchMVBd4iuy81XiGNbGzsCcq081iJJaGjIj7hi/5DsKJ
IM63R5Lh+shihw/u6COYmUUEKWx/+nYWSNB73HF61z0BO+mzn0IW5ZRlyI4j13A0LYINmX96akl7H6kb8MA97
mUbufNPVXiugqxxVk2aWLGRI9sFkdF9Sc45Xr0A3soQep5+yIQRFWrEgd9/kUZZLm5orRxW69if2nw6DYA==

Sello del SAT

gy0jCdZxGn2CIZ19dP1oG2Bi2Gj/MUzIAvvscWK8Gz1OzUxFOVWJ8YA+7zcc/9C89GIBNmNCHg0zZ+zap
jpfU12SR9plknd1niHTi8kRK2e+xy+eTuFer0KHmh512sUzgjFpLDMehhZeh1hiXmrkaoPA/8xi3AM/I
mUCQ6iVw0w3PGilr7u/kRYD0g75QVwQKH2vtXjRqYgsFZcJWsUT3qOU9W0G8qVgHw78FXMkbKkGH1YK/
F11YNTvd3gnbkyGMS7uk2XN7sBWd0Q32le07hs1r/w47eXdb9np063SiFD+Vg2EqKDLMiMdNN0F5MA0Y
9ZN7VK/cjIUK7ewWNlIQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 248E1E6A-41B6-492E-AFE8-5B41F53FEC7B | 2018-04-10T17:43:59 | MAS0810247C0 | VSt5
gmJf/eRsJxrpME/+BaMYr6TJ9szSmn+0tNbgd66jLdJvOWHJ0oF/oEznHMrOxMmaShC980ul+Tuqzixx
uVkdY5sFFS/JB81MVHX6zvhrfWgPvN5klpG7uhDNdchMVBd4iuy81XiGNbGzsCcq081iJJaGjIj7
hi/5DsKJIM63R5Lh+shihw/u6COYmUUEKWx/+nYWSNB73HF61z0BO+mzn0IW5ZRlyI4j13A0LYINmX9
6akl7H6kb8MA97mUbufNPVXiugqxxVk2aWLGRI9sFkdF9Sc45Xr0A3soQep5+yIQRFWrEgd9/kUZZL
m5orRxW69if2nw6DYA== | 00001000000404486074 | |

KARGO**KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.**
TEL. 7606170

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

No. FOLIO **Nº 8041**FECHA 10/04/18**DATOS DEL CLIENTE**NOMBRE Kuroda Palmito

DOMICILIO _____

HORA DE REPORTE

HRA. ENTRADA: 12:30HRA. SALIDA: 1:20**DATOS DEL EQUIPO**MARCA ToyotaHRS. 16993**TIPO DE SERVICIO**MODELO 7fgu25 SERIE 63224PROX. SERV. 18200PREVENTIVO / CORRECTIVO _____**PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO**

SEÑALE CON UNA X SEGÚN SEA

	CANT	DESCRIPCION	NO PARTE	PRECIO
<input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	5	Litros Aceite	20W50	
<input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN TRANSMISION		motor		
<input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE EN DIFERENCIAL	1	Filtro Aceite	B37	
<input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO				
<input type="checkbox"/> NIVEL DE LIQUIDOS DE FRENO				
<input type="checkbox"/> BIRLOS O TUERCAS DE RUEDA	1	MO Cambio	Aceite	300-
<input type="checkbox"/> TERMINALES DE BATERIA				
<input type="checkbox"/> NIVEL DE AGUA A RADIADOR				
<input type="checkbox"/> HUMO (1 NEGRO / 2 AZUL)				
<input type="checkbox"/> FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
<input type="checkbox"/> JUEGO EN TORRE O PORTABULTO				
<input type="checkbox"/> ESTROBO				
<input type="checkbox"/> FUGAS				
<input type="checkbox"/> CARGA ALTERNADOR				
<input type="checkbox"/> BANDAS				
<input type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS				
<input type="checkbox"/> TRASERAS				
<input type="checkbox"/> ALARMA REVERSA				
<input type="checkbox"/> CLAXON O BOCINA				

OBSERVACIONES _____

REALIZO

RECIBE

Jorge A. PaviaJuan A. Hernandez

NOMBRE Y FIRMA